


## 9825S

9825S sudoFIT-Manchon de réparation coulissant



d - d	L	UDC	Mat.	Art. Nr	Suissetec
12-12	48	3	Laiton	9825S.12	233.314
14-14	79	3	Laiton	9825S.14	
15-15	49	3	Laiton	9825S.15	233.315
18-18	61	3	Laiton	9825S.18	233.316
22-22	63	3	Laiton	9825S.22	233.317